



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 - 53100 SIENA

Tel. centralino +39 0577 248111 - fax +39 0577 270245

E-mail: sabap-si@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Sienna 13 MAR. 2017

Legambiente Arcipelago Toscano

Località Uccellaia

57033 - Marciano Marina

(Elba - Livorno)

legambientearcipelago@gmail.com

Prot. n. ~~4087~~

Class. 34.34.01/2

OGGETTO: ISOLA DEL GIGLIO (GR) Località Punta Fenaio

Ambito tutelato ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice Beni Culturali e del Paesaggio" con DM 14/12/1959 e art. 142 comma 1 lett. a) *territori costieri*

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 146 del Codice per recupero strada vicinale del Fenaio

Comunicazioni.


Con riferimento alla richiesta di Codesta Associazione inviata in data 28 febbraio 2017 pervenuta il 2 marzo 2017 ed acquisita in pari data al prot. 6214 si comunica quanto segue.

Si premette che in generale i lavori di qualunque tipo sui fari presenti all'isola del Giglio e sulle Isole Formiche devono ottemperare le prescrizioni di cui al parere inviato in data 16 dicembre 2015 prot. 24950 al Demanio del Genio Militare. In ogni caso ogni singolo intervento deve comunque essere autorizzato dalla scrivente. Infatti, in merito ai lavori sul Faro del Fenaio è stato autorizzato con prescrizioni un intervento ai sensi dell'art. 21 del Codice. L'autorizzazione paesaggistica, inerente i medesimi lavori è stata inoltrata dal Comune in data 4 novembre 2016 (prot. 7770) ai sensi dell'art. 146 del Codice per l'espressione del parere di competenza. Attualmente è sospesa, in attesa di integrazioni. Risulta altresì sospesa anche una richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 (prot. 1096 del 6 febbraio 2017) per lievi modifiche esterne, in attesa di chiarimenti circa la precedente istanza.

I lavori oggetto del presente accertamento riguardano il recupero e sistemazione del sentiero di accesso; per tale intervento è stato inviato dalla scrivente un parere favorevole con prescrizioni, con nota prot. 943 del 11 gennaio 2017. L'intervento descritto nella documentazione tecnica consisteva nella sistemazione del fondo accidentato dell'attuale sentiero di accesso, senza modifiche dimensionali né al sedime né ai margini.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il funzionario incaricato come Responsabile del Procedimento è l'Arch. Liliana Mauriello (via di Città 138-140; tel. 0577.248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Anna DI BENE



LM